

2024 年 10 月

お取引先様各位

東洋精器工業株式会社

## 指定機種 of 補修部品供給(メンテナンス対応)終了に関するお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げますとともに、弊社機器をご愛用頂きまして誠にありがとうございます。さて掲題の件、下記の機種につきましては、最終出荷後 10 数年が経過しております。

これらの機種はメーカーからの部品調達などの諸事情含め、全体の劣化により部分補修では用途本来の性能維持が困難な状況が一部生じています。

既にごく一部の部品しかご提供出来なくなっている機種も含め、掲載機種においては製造元からの部品供給が終了している現状から、誠に勝手ではございますが、弊社現有在庫部品の消化をもって当該商品のアフターメンテナンス対応および補修部品の供給を終了させていただきます。

事情ご高察の上、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 【タイヤチェンジャー】

PIT ECONOMY-3/ECONOMY-3X/VP(バリエントプロ)/ECONOMY-5

PIT MARK-3/MARK-V/G-82

PIT ACT-II/ACT-III/ACT-eco/ACT-ecoII

PIT GL-010/GL-020/GL-022

アーティグリオベーシック/Master24/Master26

彗星DX/彗星DXII/彗星1022/武蔵SE

各種TBチェンジャーは販売終了から12年をもって補修部品のメーカー提供が終了いたしますので同時にサポートも終了させていただきます。

#### 【ホイールバルンサー】

TRIM RX-7(A)/RX-8/(A)/TX-1(N)/TX-II

TRIM MX-01(A)前期モデル

TRIM DX-7

TP-400H(バルコ920)

PRESTO11/PRESTO12/PRESTO15/PRESTO20/PRESTO30Air

RAPID-640/RAPID-680

#### 【アライメントテスター】

LABO 6800(EX)/LABO 7000(EX)/LABO BlackTech

LABO BlackTechXP(XR)使用のPC

以上