

2019.8

お取引先様 各位

東洋精器工業株式会社

## 指定機種<sup>○</sup>の補修部品供給（メンテナンス対応）終了に関するお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げますとともに、弊社機器をご愛用頂きまして誠にありがとうございます。

さて掲題の件、下記の機種につきましては、最終出荷後10数年の年月が経過しております。

これらの機種はメーカーからの部品調達などの諸事情含め、全体の劣化により部分補修では用途本来の性能維持に関して保証困難な状況が一部生じています。

既にごく一部の部品しかご提供出来なくなっている機種も含め、過去弊社が販売していた掲載機種においては誠に勝手ではございますが、弊社現有在庫部品の消化をもって当該商品のアフターメンテナンス対応および補修部品の供給を終了させていただきます。

事情ご高察の上、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

### ○**タイヤチェンジャー**

PIT ECONOMY-3/ECONOMY-3X/VP（バリエントプロ）/ECONOMY-5  
PIT MARK-3 /MARK-V/G-82  
PIT ACT- II /ACT- III/ACT-eco/ACT-eco II  
PIT GL-010/GL-020/GL-022  
アーティグリオベリック/Master24/Master26

### ○**ホイールバルンサー**

TRIM RX-7(A)/RX-8(A)/TX-1(N)/TX- II  
TRIM DX-7  
TP-400H（バルコ920）  
PRESTO 11/PRESTO 12/PREST 15  
PRESTO 20/PRESTO 30Air  
RAPID-640/RAPID-680

### ○**アライメントテスター**

LABO-6800(EX)/LABO-7000(EX)/LABO BLACKTECH

以上